



○安全対策部会現地調査
（覆土式一時保管施設）
写真は既設の第1槽




○安全対策部会現地調査
（覆土式一時保管施設）
海側に設置された地下水
測定ポイント



○安全対策部会現地調査
（覆土式一時保管施設）
第4槽設置予定地付近に
仮置きされている移動式全
面テント




○現地確認
(4号機 燃料取替機)



○現地確認
(4号機使用済燃料プール)

使用済燃料をキャスクに
装填する作業中



○現地確認
(G4タンクエリア)
鋼製の仮堰は、堰内の塗
装施工のタイミングで撤去
するとのこと。



○現地確認
(G4タンクエリア)
基礎コンクリートのつなぎ目のシール施工




○現地確認
(G4タンクエリア)
堰の高さを75cmに嵩上げしている箇所



○現地確認
(G4タンクエリア)
堰内のウレタン塗装の施工状況の確認



○現地確認
(G4タンクエリア)
タンク底部の塗装施工状況の確認



○現地確認
(G4タンクエリア)
基礎のひび割れ箇所に塗装をしている箇所



○現地確認
(G4タンクエリア)
鋼製の堰のつなぎ目の塗装の状況



○現地確認
(G4タンクエリア)
鋼製の堰のつなぎ目の塗
装の状況



○質疑応答



○質疑応答