

第58回(平成29年10月17日開催)廃炉安全監視協議会 写真
(場所:福島第二原子力発電所)

現場確認



免震重要棟緊急時対策室(ドローンによる発電所構内の状況確認の様子)



高台(重機による瓦礫撤去訓練の様子)



3号機原子炉建屋付属棟(高圧電源車の接続訓練を確認している様子)



4号機タービン建屋(電動機取替訓練を確認している様子)