

檜葉町駐在現地確認概要(平成29年10月10日～10月13日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
10月10日	伐採木一時保管エリアTの 状況確認	伐採木一時保管エリアT	<p>○伐採木一時保管エリアTの現況について、現場確認した。 当該エリアには、伐採木をチップ化したものが地下保管されていた。23槽の 保管槽のうち20槽が保管済みであり、保管槽の上部は覆土され、白色のシート で覆われていた。防火対策として、各保管槽には槽内部の温度を監視する 温度計が設置され、エリア内に消火器及び散水車が備えられていることを確 認した。</p>	12時26分現在
10月11日	5号機原子炉建屋等の確 認	5号機原子炉建屋 5号機タービン建屋 新設サブドレンピット No.203	<p>○県危機管理部長とともに5号機原子炉建屋、5号機タービン建屋及び今年 水位設定の誤りにより、測定水位よりも実水位が低いことが判明したサブドレ ンピットNo.203(新設)について、現場確認した。</p>	10時17分現在
10月12日	平成29年度第2回労働者安全衛生対策部会(立入調査)			8時51分現在
10月13日	4号機タービン建屋滞留水 からの油回収作業の確認	4号機タービン建屋	<p>○現在4号機タービン建屋滞留水上に浮遊している油の回収作業が行われて いることから、その状況を現場確認した。 回収作業3箇所に監視カメラが設置されており、建屋内の監視ブースで一元 管理されていた。現場確認時、滞留水の表面に浮遊している油をポンプで吸 引し、油水分離装置で油分のみを分離してペール管に回収する作業が行われ ていた。 作業はトラブルなく行われていることを確認した。</p>	11時11分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。