

檜葉駐在現地確認概要(平成26年5月12日～5月16日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
5月12日	滞留水誤移送に関する現場 対応状況の確認	焼却工作建屋、プロセス建 屋	<ul style="list-style-type: none"> <li>○工作建屋からプロセス建屋へ滞留水移送作業を確認。</li> <li>○分電盤は施錠管理されていた。</li> <li>○分電盤には、ブレーカーの説明書き、番号の貼り付けが実 施されており、作業に不要なブレーカーには操作禁止タグが 取り付けられていた。</li> </ul>	13時34分現在
	5月10日に発生した地絡警 報発生現場状況の確認	1・2号機超高压開閉所MM C	○5月10日に発生した地絡警報発生現場を確認。	
5月13日	4号機オペレーティングフロ アにおける遮へい体追加設 置状況の確認	4号機原子炉建屋	○3号機側からの放射線を遮へいするため、4月中旬に追加 設置した遮へい体の状況を確認した。	13時20分現在
	Jタンクエリアのタンク据付状 況の確認	J1、J2、J3、J4、J5タンク エリア	<ul style="list-style-type: none"> <li>○J1及びJ2タンクは据付け完了であり、していた。</li> <li>○J3タンクは現場にて組み立て作業を行っていた。</li> <li>○J4及びJ5タンクエリアは整地作業中であった。</li> </ul>	
5月14日	雨水貯蔵タンク増設工事状 況の確認	地下貯水槽No.4周辺、G6タ ンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> <li>○雨水貯留タンク5基(500t)を増設予定。</li> <li>○1基は組み立てが完了し、漏えい試験準備作業中であっ た。</li> <li>○1基は組み立て作業中であった。</li> <li>○3基は未設置であった。</li> </ul>	13時28分現在
	B排水路集水エリア上流域 状況の確認	B排水路上流域	<ul style="list-style-type: none"> <li>○B排水路上流域は開渠となっている。</li> <li>○B排水路上流域周辺は概ね舗装された道路・駐車場等 であることを確認。</li> </ul>	
5月15日	雨水処理水サンプリング状 況及び分析状況の確認	雨水貯留タンク、化学分析 棟、5・6号ホットラボ	<ul style="list-style-type: none"> <li>○雨水処理水サンプリング状況を確認。</li> <li>○全ベータ放射能、トリチウム、γ核種測定について、前処 理から測定までの状況を確認。</li> </ul>	15時45分現在
	5・6号滞留水処理装置から の水漏れ状況の確認	Fタンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> <li>○当日発生した5・6号機滞留水処理装置からの水漏れ現場 を確認。</li> <li>○漏えいしたRO処理水については堰内にとどまっていること を確認。</li> </ul>	
5月16日	雨水処理水分析状況の確認	化学分析棟、5・6号ホットラ ボ	○トリチウムの測定状況を確認。	11時30分現在

※現地確認の詳細については、確認日時をご参照ください。また、プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。