

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年7月20日～7月26日)

| 確認日 | 確認目的 | 確認箇所 | 確認結果 | プラント関連 パラメータ |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| 7月20日 | 地下水バイパス排水状況の確認 | 免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口 | ○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 | — |
| 7月22日 | 敷地境界モニタリングポスト状況の確認 | モニタリングポスト(MP-1～8) | ○敷地境界モニタリングポストの状況を確認。 | 15時00分現在 |
| 7月23日 | がれき・伐採木保管場所管理状況の確認 | がれき・伐採木保管場所(C、D、E、F、G、H、L、Pエリア) | ○がれき・伐採木保管場所の管理状況を確認。 | 13時55分現在 |
| 7月24日 | 多核種除去装置B系におけるガスケット型犠牲陽極取付作業状況の確認 | 多核種除去装置(ALPS) | ○ガスケット型犠牲陽極取付作業状況を確認。 | 13時03分現在 |
| | 4,000tノッチタンク群屋根設置状況の確認 | 4,000tノッチタンク群 | ○プラスチック製屋根の設置状況を確認。 | |
| | 雨水処理設備処理水散水地点状況の確認 | 旧展望台西側(MP-8付近)、G4南タンク群西側コンテナ集積エリア | ○散水地点状況を確認。 | |
| | J5タンクエリア完成型タンク設置状況の確認 | J5タンクエリア | ○J5タンクエリア完成型タンク設置状況を確認。 | |
| | 免震重要棟ダストモニタ設置状況の確認 | 免震重要棟 | ○免震重要棟ダストモニタ設置状況を確認。 | |
| 7月25日 | 小型焼却炉における廃棄物処理状況の確認 | 一般焼却炉設置エリア | ○発電所構内で発生する生活ゴミの処理状況を確認。 | 10時10分現在 |
| | 雑个体焼却設備の建設状況の確認 | 雑个体焼却炉設置エリア | ○建設工事が行われている雑个体焼却設備の建設状況を確認。 | |
| | 2号機海水配管トレンチ建屋接続部止水工事の凍結追加対策の確認 | 2号機海水配管トレンチ立坑A | ○ドライアイスの投入試験状況を確認。 | |
| | No.1地下貯水槽エリアにおける仮設発電機からの発煙事象現場の確認 | No.1地下貯水槽エリア | ○8時50分頃発生した仮設発電機からの発煙事象現場状況を確認。 | |
| 7月26日 | 地下水バイパス排水状況の確認 | 免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口 | ○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 | — |
| | 地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認 | 南放水口付近 | ○海水試料採取状況を確認。 | |

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。