

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年11月25日～11月28日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
11月25日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室	○ガレキの調査状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	13時10分現在
	2号機海水配管トレンチ閉塞作業状況の確認	2号機海水配管トレンチ	○2号機海水配管トレンチ立坑Cのグラウト充填の作業状況を確認。	
	4号機使用済燃料調査状況の確認	共用プール建屋	○4号機使用済燃料の調査(外観点検、被覆管の酸化膜厚さ測定)状況を確認。	
	J2タンクエリア作業状況の確認	J2タンクエリア	○ガイドレール落下事故により中断していた作業について、11月21日より再開したことから現場の状況を確認。	
11月26日	覆土式一時保管施設(第3槽、第4槽)工事状況の確認	覆土式一時保管施設	○覆土式一時保管施設(第3槽)の工事の状況を確認。	14時10分現在
	仮堰で運用しているタンクエリア(J5、D)状況の確認	J5、Dタンクエリア	○仮堰で運用しているタンクエリア(J5、D)の状況を確認。	
11月27日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室	○ガレキの調査状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	13時15分現在
	仮堰で運用しているタンクエリア(J2、J3、J4)状況の確認	J2、J3、J4タンクエリア	○仮堰で運用しているタンクエリア(J2、J3、J4)の状況を確認。	
	2号機使用済燃料プール冷却停止に関する情報収集	免震重要棟	○2号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ(B)自動停止により使用済燃料プールの冷却が停止したことから、免震重要棟において情報収集を行った。	
11月28日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室	○ガレキの調査状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	14時00分現在
	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク	○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。	
	タンクエリア堰カバー等雨水対策状況の確認	B北、B南、G6北、H9、H9西	○タンクエリア(B北、B南、G6北、H9、H9西)の堰カバー等雨水対策の実施状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。