

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 7月 2日 (月)

2 確認箇所

4号機タービン建屋 (建屋内R O装置近傍)

3 確認項目

建屋内R O装置次亜塩素酸ソーダタンクからの漏えい現場の状況

4 確認結果の概要

本日 (7月2日)、4号機タービン建屋に設置されている建屋内R O装置の次亜塩素酸ソーダタンクから漏えいが発生したため状況を確認した。

- ・漏えいした次亜塩素酸ソーダは堰内に溜まっており外部への漏えいはなかった。(写真1)
- ・東京電力では漏えい箇所について確認を行っていくとのことであった。



(写真1)

黄色みを帯びた液体 (次亜塩素酸ソーダ) が堰内に溜まっている様子

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。