

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成31年3月29日（金）
- 2 確認箇所
大芋沢排水路
- 3 確認項目
大芋沢排水路復旧工事の状況
- 4 確認結果の概要
大芋沢排水路の復旧工事（補強工事）が実施されたことから、その状況を確認した。
 - ・排水路の左岸側壁及び底面にコンクリートが打設されており、工事は完了していた。（写真1）



（写真1-1）



（写真1-2）

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。