

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年 5月 15日 (水)

2 確認箇所

T.P. 8.5m盤 (1～4号機タービン建屋東側)

3 確認項目

1～4号機タービン建屋東側構内整備工事前の状況確認 (その2)

4 確認結果の概要

T.P. 8.5m盤の整備を目的として、既設建屋及び設備の撤去が予定されていることから、5月10日に引き続き撤去前の建屋等の現況を確認した。

- ・本日(5月15日)は、1号機硫酸第一鉄注入装置建屋、2号機硫酸第一鉄注入装置建屋、1～4号機発電機注入用窒素ガスボンベ室、薬品タンク(No.2苛性ソーダタンク、No.2硫酸タンク)、No.2軽油タンク、薬品タンク(No.3苛性ソーダタンク、No.3硫酸タンク)及びボイラー煙突の現況等を確認した。それぞれの建屋等の現況は(写真1)から(写真7)のとおりである。
- ・なお、1号機硫酸第一鉄注入装置建屋は、震災及び津波の影響により倒壊したままの状態であり(写真1)、1～4号機発電機注入用窒素ガスボンベ室では、建物内部の片付け作業が始まっていた(写真3-1)。



(写真1)

1号機硫酸第一鉄注入装置建屋
(南側から撮影)



(写真2)

2号機硫酸第一鉄注入装置建屋
(西側から撮影)



(写真3)
1～4号機発電機注入用窒素ガス
ポンベ室 (西側から撮影)



(写真3-1)
1～4号機発電機注入用窒素ガス
ポンベ室建屋内の状況



(写真4)
薬品タンク (No.2 苛性ソーダタンク、
No.2 硫酸タンク) (西側から撮影)



(写真5)
No.2 軽油タンク (北西側から撮影)



(写真6)
薬品タンク (No.3 苛性ソーダタンク、
No.3 硫酸タンク) (西側から撮影)



(写真7)
ボイラー煙突 (南西側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。