

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年 9月10日（火）

2 確認箇所

- ・事務本館東側（処理水バッファタンク設置場所付近）
- ・空コンテナ倉庫（固体廃棄物貯蔵庫東側）

3 確認項目

労働安全の確保状況

4 確認結果の概要

県は福島第一原子力発電所内の現場において、適切に労働安全が確保されているか、労働環境の改善や労働災害の再発防止対策が確実に実施されているか等を確認するために、定期的に富岡労働基準監督署の臨検監督に同行している。

今回は構内の作業現場において、作業スケジュールや有資格者の本人確認、被ばく低減対策等に関して、作業員への聞き取り調査を実施した。（写真1）



（写真1－1）



（写真1－2）

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。