

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和元年12月27日（金）

### 2 確認箇所

- ・ 1～4号機建屋周り（8.5m盤）
- ・ 2.5m盤
- ・ タンクエリア（33.5m盤）


### 3 確認項目

年末の構内の状況（構内巡視確認）

### 4 確認結果の概要

年末年始にかけて、原子炉への注水やタンクパトロール等の定例作業以外の多くの作業が休止になることから、構内の主要エリアを巡視し、状況を確認した。

- ・ 1～4号機建屋周りでは、クローラクレーンの一部はブームが地上に伏せられ、点検作業が行われていた。また、1～4号機建屋周りに保管されている仮置物品等については養生され、適切に保管されていた。（写真1）
- ・ 2.5m盤についても仮置き物品等については養生され、適切に保管されていた。（写真2）
- ・ タンクエリアについては、確認した範囲では作業は行われておらず、目視の範囲では設備等の異常は確認されなかった。（写真3）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)  
1号機タービン建屋北側の状況  
(東側から撮影)



(写真1-2)  
3号機タービン建屋西側の状況  
(南側から撮影)



(写真1-3)  
2号機原子炉建屋西側の状況  
(南側から撮影)



(写真2)  
2.5m盤の状況  
(南側から撮影)



(写真3)  
タンクエリアの状況  
(南東側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。