

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年2月17日（月）

2 確認箇所

モニタリングポスト(No. 1～4、8)

3 確認項目


敷地境界モニタリングポストの周囲の状況

4 確認結果の概要

敷地境界付近に設置されているモニタリングポストの周囲の状況を確認した。本日は、モニタリングポスト(No. 1～4、8)付近の状況を確認した。

(図1、写真1～5)

- ・モニタリングポストは発電所敷地内に設置されており、No. 1、2、8は周辺監視区域内に、No. 3、4は周辺監視区域外に設置されていた。
- ・モニタリングポストNo. 8の線量率測定器は、鉄の遮蔽壁で覆われ、地面には遮蔽材が敷かれていた。また、周囲はフェーシングがなされていた。
- ・モニタリングポストNo. 3、4は、西側が県道に隣接していた。また、モニタリングポストNo. 4は、南側が森林に隣接していた。



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図

(周辺監視区域内に設置されているモニタリングポスト)



(写真1)
モニタリングポストNo. 1



(写真2)
モニタリングポストNo. 2



(写真3-1)
モニタリングポストNo. 8
(線量率測定器は遮蔽壁内に設置されている)

遮蔽壁

遮蔽材



(写真3-2)
同上(周囲はフェーシングがなされている)

遮蔽壁

フェーシング

(周辺監視区域外に設置されているモニタリングポスト)



(写真4)
モニタリングポストNo. 3
(左側に見えるのは県道)



(写真5)
モニタリングポストNo. 4
(写真手前側が県道)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。