


## 福島第一原子力現地確認報告書

- 1 確認日  
平成30年4月4日（水）
- 2 確認箇所  
サイトバンカ建屋
- 3 確認項目  
第三セシウム吸着装置の設置状況
- 4 確認結果の概要  
サイトバンカ建屋2階において第三セシウム吸着装置の設置工事の進捗状況を確認した。
  - ・前回の調査（[平成30年1月19日](#)）において、バルブブラック及びブースターポンプの設置を確認したが、これらに加え、ろ過フィルタ2基分と吸着塔4基分の架台に、吸着塔2基が設置されていた（写真1）。
  - ・また、第三セシウム吸着装置の設置エリア全体を囲む鋼製の堰（高さ約15 cm）及び当該堰内の漏えい検知器が計画どおり設置されていた。（写真2）



（写真1）



（写真2）

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。