

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年10月25日（木）

2 確認箇所

H5タンクエリア

3 確認項目

H5タンクエリアのリプレースの状況

4 確認結果の概要

前回（平成30年7月6日）に引き続き、H5タンクエリアのリプレース（解体・建設）の状況を確認した。

- ・当該エリアには、溶接型タンクを32基設置する計画があり、前回、エリア南側において10基の設置工事が行われていたが、本日は新たに8基の設置工事が行われていた。（写真1）
- ・また、エリア南側と西側の堰の設置工事が進捗しており（写真2）、配管の敷設工事の一部も進捗していた。（写真3）
- ・なお、エリア北側では、コンクリート基礎を設置するための地盤改良工事が行われていた。（写真4）




（写真1-1）平成30年7月6日撮影



（写真1-2）平成30年10月25日撮影



（写真2-1）エリア南側の堰の状況



（写真2-2）エリア西側の堰の状況



(写真3)



(写真4)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。