

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年12月21日（金）

2 確認箇所

事務本館東側(処理水バッファタンク設置場所付近)

3 確認項目

処理水バッファタンクの取替工事の状況

4 確認結果の概要

漏えい防止対策として、高台エリアに設置されているフランジ型の処理水バッファタンクを溶接型タンクへ取替える工事が行われていることから、工事の進捗状況を確認した。（前回確認；8月30日、構内輸送確認：12月4日）

- ・タンクは、構内輸送状況を確認した際に着床された場所に、据え付けられていた。（写真1）
- ・タンク天板に降った雨水を排水するための配管の敷設が進捗していた。（写真2）
- ・タンクの周囲では堰の設置工事が着手されていた。（写真3）



（写真1）



(写真2) (写真1)の下部を拡大。赤丸が雨水排水管。



(写真3)

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。