

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成31年4月26日（金）
- 2 確認箇所
4号機タービン建屋下屋（東側）周辺
- 3 確認項目
4号機タービン建屋上屋の雨水浄化装置の設置状況

4 確認結果の概要

1～4号機タービン建屋は、高線量又は重機のアクセスが困難であり、汚染源除去の早期実施が難しいことから、雨水に含まれる放射性物質の低減対策として平成30年9月末までに1～3号機建屋の下屋（西側）に浄化装置が設置された（平成30年10月11日確認）。

その後、1号機、2号機及び4号機タービン建屋上屋に降った雨水の浄化装置の設置が平成31年3月7日に完了したことから、代表して4号機タービン建屋上屋の浄化装置の設置状況を確認した。

- ・浄化装置は、タービン建屋下屋（東側）屋上に設置されていた。（写真1）
- ・浄化装置を経由した雨水は、下屋屋上に排水され、サブドレンピット No. 55付近の地表面に排水されていた。（写真2）



（写真1）



（写真2）

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。