

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和元年7月1日（月）

### 2 確認箇所

- ・ H6（Ⅰ）タンクエリア（旧H6北北）
- ・ H6（Ⅱ）タンクエリア（旧H6、旧H6北）


### 3 確認項目

H6タンクエリア設置工事の状況

### 4 確認結果の概要

前回（4月11日）に引き続き、H6タンクエリアの設置工事の進捗状況を確認した。

- ・ H6（Ⅰ）タンクエリアでは、内堰に溜まった雨水を排水するための水中ポンプ及び槽が設置されていた。（写真1）
- ・ H6（Ⅱ）タンクエリア西側では、前回確認時に16基のタンクが設置（据え付けを含む）されていたが、今回確認時17基の設置が完了していた。（図1、写真2）
- ・ H6（Ⅱ）タンクエリア北東側では、前回確認時には基礎の設置工事が実施されていたが、今回確認時は基礎が設置されており5基のタンクの設置工事が行われていた。（写真3）





(写真1)  
エリアの南東端で撮影



(写真2-1)



(写真2-2)  
前回撮影(4月11日)



(写真2-3)  
今回撮影(7月1日)  
タンクの塗装が完了していた



(写真3-1)  
前回撮影(4月11日)



(写真3-2)  
今回撮影(7月1日)

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。