

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和元年10月4日（金）
- 2 確認箇所
固体廃棄物貯蔵庫第6～8棟
- 3 確認項目
固体廃棄物貯蔵庫第6～8棟の状況
- 4 確認結果の概要
前回（8月28日）、固体廃棄物貯蔵庫第1～5棟の状況を確認したが、本日は第6～8棟（地下1階）の状況を確認した。
 - ・貯蔵庫内には、ドラム管又はコンテナに収納された廃棄物が、最大3段積みで保管されていた。（写真1）
 - ・確認した範囲では、廃棄物の保管容器、壁面及び側溝等には結露水は見られず、保管容器の腐食も見られなかった。（写真1、2）
 - ・結露対策を講じた火災報知器が設置されていた。（写真3）




図1 固体廃棄物貯蔵庫概略図




(写真1-1)
ドラム缶による保管の例
(第6棟の状況)



(写真1-2)
コンテナによる保管の例
(第7棟の状況)



(写真1-3)
コンテナによる保管の例
(第8棟の状況)



(写真2) 壁面及び側溝の状況の例



(写真3-1)
火災報知器(赤丸)



(写真3-2)
火災報知器を拡大
結露水が火災報知器に触れないよう
に傘型の構造になっている。

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。