

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年11月13日（水）

2 確認箇所

1～4号機タービン建屋東側（T.P. 8.5m盤）

3 確認項目

1～4号機タービン建屋東側構内整備工事の進捗状況

4 確認結果の概要

T.P. 8.5m盤の整備を目的として、既設建屋及び設備等の撤去（1～4号機タービン建屋東側構内整備工事）が行われていることから、前回（10月3日）に引き続き進捗状況を確認した。

- ・ 2号機タービン建屋東側の法肩にある2号機硫酸第一鉄注入装置建屋は、前回確認時同様、解体未着手であった。（写真1）
なお、1号機タービン建屋東側の法肩にあった1号機硫酸第一鉄注入装置建屋は、解体され撤去されていた。（写真2）
- ・ 前回確認時に、2号機タービン建屋東側の建屋等解体、撤去跡地に仮置きされていた工事に伴って排出された廃棄物は、搬出されており跡地には碎石が敷かれていた。（写真3）
また、前回確認時に廃棄物の搬出作業が行われていた3号機タービン建屋東側の建屋等解体、撤去跡地は廃棄物の搬出が終了し、碎石を敷く作業の途中であった。（写真4）



（写真1）

2号機硫酸第一鉄注入装置建屋の状況（北西側から撮影）



(写真2)

1号機硫酸第一鉄注入装置建屋撤去跡地の状況（南側から撮影）



(写真3-1)

2号機タービン建屋東側の状況
（前回(10月3日)北西側から撮影）



(写真3-2)

2号機タービン建屋東側の状況
（今回(11月13日)北西側から撮影）



(写真4-1)

3号機タービン建屋東側の状況
（前回(10月3日)北西側から撮影）



(写真4-2)

3号機タービン建屋東側の状況
（今回(11月13日)北西側から撮影）

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。