

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和2年2月10日（月）

### 2 確認箇所

1～4号機共用ボイラ建屋


### 3 確認項目

1～4号機共用ボイラ建屋解体工事の状況

### 4 確認結果の概要

2号機燃料取り出し作業のヤード確保のため、1～4号機共用ボイラ建屋の解体作業が実施されていることから現況を確認した。（前回確認：[平成31年2月18日](#)）

- ・建屋外壁付近に足場が設置されており、外壁及び天井部分の一部の解体作業が進んでいた。（写真1）
- ・建屋内部に設置されていたボイラ及び付属設備は東日本大震災以降、使用されていないが、付近に設置されている使用済燃料プール循環冷却系配管等の重要設備は現在も使用されていることから、足場材等で保護されていた。（写真2）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)  
2号機原子炉建屋南西側から撮影  
前回（平成31年2月18日撮影）



(写真1-2)  
2号機原子炉建屋南西側から撮影  
今回（令和2年2月10日撮影）



(写真2)

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。