

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和2年7月6日（月）
- 2 確認箇所  
G4北タンクエリア
- 3 確認項目  
G4北タンクエリアのフランジ型タンクの解体工事進捗状況
- 4 確認結果の概要

G4北タンクエリアのフランジ型タンクについては、解体されて溶接型タンクにリプレースされる計画があることから、本日はG4北タンクエリアのフランジ型タンク解体工事進捗状況を確認した。（前回確認：[令和元年12月9日](#)）

- ・前回確認時は、解体工事は開始されていなかったが、本日確認したところ、フランジ型タンク6基のうち2基のタンクの解体が完了しており、2基のタンクが解体中であった。（写真1、図2）
- ・解体中のフランジ型タンクのうち、南東のタンクは2段目までの解体が完了しており、直近の作業では「底板ボルト間引き・清掃」が実施されていた。（写真2）




図1 福島第一原子力発電所構内概略図




図2 G4北タンクエリア配置図



(写真1-1)  
G4北タンクエリアの状況  
前回(令和元年12月9日)撮影  
南西側から撮影



(写真1-2)  
G4北タンクエリアの状況  
今回撮影  
南西側から撮影



(写真2-1)  
南東のタンクの状況



(写真2-2)  
南東のタンクの作業内容の表示

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。