

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和3年1月14日（木）

2 確認箇所

G3西タンクエリア


3 確認項目

G3西タンクエリア配管フランジ部からの漏えいの対応状況

4 確認結果の概要

令和2年12月17日に、G3西タンクエリアの配管フランジ部から漏えいが確認され、前回確認時（12月17日）に漏えい時の対応状況を確認したことから、本日はその後の対応状況を確認した。（図1）

- ・前回確認時は、漏えい状況の確認のため、漏えいがあった配管フランジ部の保温材が取外されていたが、本日は当該配管フランジ部の保温材が取付けられていた。（写真1）
- ・また、配管敷設箇所周辺には新たに土嚢が設置されていた。（写真2）
- ・東京電力によると、当該フランジ部のパッキンが劣化していたことから、12月18日にパッキンの交換を実施し、保温材を取付けたとのことであり、土嚢については12月17日の午後に設置したとのことであった。
- ・目視確認した範囲では、配管周辺で新たな漏えいはなかった。



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1 - 1)
漏えい箇所の状況
前回 (12月17日) 撮影



(写真 1 - 2)
同左
今回撮影



(写真 2 - 1)
漏えい箇所周辺の状況
前回 (12月17日) 撮影



(写真 2 - 2)
同左
今回撮影

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。