

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和3年1月21日（木）

### 2 確認箇所

- ・ 2号機原子炉建屋南側ヤード
- ・ 6号機北西側（詰込み済みコンテナ仮保管エリア）


### 3 確認項目

2号機燃料取出し用構台設置に向けた準備工事の進捗状況

### 4 確認結果の概要

前回及び前々回（令和2年10月14日、令和2年11月27日）に引き続き、2号機原子炉建屋南側ヤードで行われている2号機燃料取出し用構台設置に向けた準備工事の進捗状況並びに同工事により撤去されたガレキ等がコンテナに収納され保管されている詰込み済みコンテナ仮保管エリアを確認した。（図1）

- ・ 現地確認時、2号機原子炉建屋南側ヤードでは地盤改良工事の支障となるコンクリート基礎の撤去作業やガレキ等が収納されているコンテナの搬出作業が行われていた。（写真1）
- ・ 6号機北西側の詰込み済みコンテナ仮保管エリアでは、作業は実施されていなかったが、前回確認時（令和2年11月27日）よりも仮置きされているコンテナ数が増加していた。なお、一部を除きコンテナは2段積みで保管されており、確認した範囲で保管状況等に異常はなかった。（写真2）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)  
2号機原子炉建屋南側ヤードの状況  
(南側から撮影)



(写真1-2)  
ガレキ等が収納されているコンテナ  
の搬出作業の状況



(写真2-1)  
コンテナの仮保管状況  
(南側から撮影)  
(前回撮影：令和2年11月27日)



(写真2-2)  
コンテナの仮保管状況  
(南西側から撮影)  
(今回撮影：令和3年1月21日)

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。