



## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和3年1月29日（金）
- 2 確認箇所  
H9タンクエリア、H9西タンクエリア
- 3 確認項目  
H9及びH9西タンクエリアのフランジ型タンク解体工事の進捗状況
- 4 確認結果の概要  
前回（令和2年12月23日）に引き続き、H9及びH9西タンクエリアのフランジ型タンク解体工事の進捗状況を確認した。（図1）
  - ・ H9タンクエリアではフランジ型タンク全12基のうち10基の解体が完了しており（前回確認時：解体完了5基）、現地確認時には、H9西タンクエリアにおいて、B5タンクの2段目まで解体が進捗していた。（図2、写真1）
  - ・ タンクの解体が終了したエリアでは仮堰が解体されているエリアがあった。（写真2）
  - ・ タンクエリアの東側には解体作業で発生した放射性廃棄物が詰められたコンテナが積み重ねられていた。（写真3）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(図2) H9、H9西タンクエリア概略配置図



(写真1)  
 H9西タンクエリアの状況  
 (東側から撮影)



(写真2-1)  
 解体された仮堰の跡  
 (H9タンクエリア)



(写真 2 - 2)  
解体される前の仮堰の様子  
(H9 西タンクエリア)



(写真 3)  
放射性廃棄物が詰められたコンテナ

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。