

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和3年7月27日（火）
- 2 確認箇所  
減容処理設備建設予定地
- 3 確認項目  
台風8号通過前の準備状況
- 4 確認結果の概要  
台風8号が接近していたことから、減容処理設備建設予定地における大雨や強風に対する準備状況を確認した。（図1）
  - ・現場では、クローラークレーンのブームが下ろされていた。（写真1）
  - ・周辺の資材にはネットがかけられており、台風に対する飛散防止措置がとられていた。（写真2）




図1 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)  
ブームが下ろされたクローラークレーン



(写真2-1)  
飛散防止措置がとられた資材の様子  
1



(写真2-2)  
飛散防止措置がとられた資材の様子  
2

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。