

# 福島第一原子力発電所現地確認報告書

## 1 確認日

令和2年11月6日（金）

## 2 確認箇所

- (1) G4北タンクエリア
- (2) G5タンクエリアフランジ型タンク解体片屋外一時保管場所

## 3 確認項目


- (1) G4北タンクエリアのフランジ型タンクの解体状況等について
- (2) G5タンクエリアフランジ型タンク解体片の一時保管の状況等について

## 4 確認結果の概要

### (1) G4北タンクエリアのフランジ型タンクの解体状況

フランジ型タンクは、解体されて溶接型タンクにリプレースされる計画があることから、本日はG4北タンクエリアのフランジ型タンク解体工事の進捗状況を確認した。（図1）（前回確認：[令和2年7月6日](#)）

- ・前回確認時は、フランジ型タンク6基のうち2基のタンクの解体が完了していたが、今回確認したところ、6基すべてのタンクが解体され、堰や雨水カバー等も撤去されていた。（写真1）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)  
G4北タンクエリアの状況  
前回(令和2年7月6日)撮影  
南西側から撮影



(写真1-2)  
G4北タンクエリアの状況  
今回撮影  
南西側から撮影

(2) G5タンクエリアフランジ型タンク解体片の一時保管の状況等について

前回に引き続き、G5タンクエリアのフランジ型タンク解体片の屋外一時保管状況を確認した。(前回確認：[令和2年10月8日](#)) (図1)

- ・同エリアのタンクは汚染レベルが低いことが確認されており、解体片は屋外で一時保管されている。
- ・屋外一時保管場所は、H5タンクエリアとH6タンクエリアに挟まれた場所であり、4分割された側板が最大6段積み、天蓋が最大6段積み仮保管されており、いずれの保管場所も概ね満杯になっていた。(写真2)



(写真2-1)  
屋外一時保管場所(側板)  
(エリア東側から撮影)



(写真2-2)  
屋外一時保管場所(天蓋)  
(エリア北側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。