

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和5年1月5日（水）

2 確認箇所

J8タンクエリア、H6（Ⅱ）タンクエリア

3 確認項目


令和4年3月16日福島県沖地震によるタンクエリア損傷への対応

4 確認結果の概要

令和4年3月16日に発生した福島県沖地震では、タンクエリアでも複数の損傷が確認されており、J8タンクエリアでは雨樋配管の破損、H6（Ⅱ）タンクエリアでは雨樋カバー支柱の転倒が確認されている。

今回はそれらの修復状況を含め、J8タンクエリア及びH6（Ⅱ）タンクエリアの現状を確認した。（図1）（写真1-1）

- ・ J8タンクエリアの雨樋配管の修復箇所を確認した。（写真1-2）
- ・ J8タンクエリアでは、その他、床面被覆のはがれや、溶接タンク表面に錆の発生が認められたが、他に問題となるような点は見られなかった。（写真1-3）（写真1-4）
- ・ H6（Ⅱ）タンクエリアにおいて修復された雨水カバー支柱を確認した。（写真2） 他に問題となるような点は見られなかった。



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
J8タンクエリアの外観



(写真1-2)
J8タンクエリアにおける修復済みの
雨樋配管の状況 (黄矢印)



(写真1-3)
J8タンクエリア タンク表面の発
錆の状況



(写真1-4)
J8タンクエリア タンク底部にお
ける被覆のはがれ

被覆のはがれ



(写真2-1)
H6 (II) タンクエリア外観



(写真2-2)
H6 (II) タンクエリアにおける修復済みの雨水カバー支柱の状況 (黄矢印)

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。