

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和5年4月14日（金）

2 確認箇所

固体廃棄物貯蔵庫第10棟建設予定地


3 確認項目

固体廃棄物貯蔵庫第10棟建設に係る地盤改良工事の状況

4 確認結果の概要

廃炉作業で発生する瓦礫等の屋外一時保管を解消するため、固体廃棄物貯蔵庫第10棟を建設する工事が進められていることから、現場の状況を確認した。なお、固体廃棄物貯蔵庫第10棟はA～C棟の3棟から成り、前回確認時、A・B棟設置予定箇所において地盤改良工事が進められていることを確認している。（図1）（前回確認：[令和4年11月29日](#)）

- ・ A棟の建設予定箇所では、一部を除き均しコンクリートが打設されており、均しコンクリート上では、基礎コンクリートの配筋工事が行われていた。均しコンクリートが未打設のエリアでは、打設範囲を示す遣り方作業等が進められていた。（写真1）
- ・ B棟の建設予定箇所では基礎工事が進められており、現場確認時は掘削が行われていた。（写真2）
- ・ C棟の建設予定箇所では地盤改良工事等が行われていた。（写真3）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)

固体廃棄物貯蔵庫第10棟建設予定箇所(A棟)の状況①(配筋設置)



(写真1-2)

固体廃棄物貯蔵庫第10棟建設予定箇所(A棟)の状況②(遣り方作業)



(写真2)

固体廃棄物貯蔵庫第10棟建設予定箇所(B棟)の状況(掘削作業)



(写真3)

固体廃棄物貯蔵庫第10棟建設予定箇所(C棟)の状況(地盤改良)

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。