

ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和4年11月9日(木)	確認目的	工事の進捗、安全対策等
確認箇所	K4タンクエリア		
確認設備	<input checked="" type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input type="checkbox"/> 移送設備	<input type="checkbox"/> 希釈設備 <input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>測定・確認用設備の一部である循環配管の設置工事が行われていることから状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ K4タンクエリア内堰内では、タンクや床にシートを養生のうえ、床面の防水塗装補修工事が行われていた。(写真1) ・ K4タンクエリア内堰内では、処理水を循環するための配管設置に伴い、各所に手動弁及び電動緊急遮断弁が設置されていた。(写真2) ・ 前回確認時(令和4年10月5日)、K4タンクエリアの北東部では、配管等を設置するための基礎工事が行われており、地面は砂利もしくは土であったが、今回は全面にコンクリートが打設されていた。(写真3) 		
			
	(写真1) 防水塗装補修工事の状況	(写真2) 手動弁及び電動緊急遮断弁の設置状況	
			
	(写真3-1) エリア北東部における基礎工事の状況(令和4年10月5日)	(写真3-2) エリア北東部における基礎工事の状況(令和4年11月9日)	