

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和7年1月7日（火）

2 確認箇所

- ・ 固体廃棄物貯蔵庫第10棟（図1）
- ・ 土捨て場（図1）
- ・ 減容処理設備（図1）
- ・ 増設雑固体廃棄物焼却設備（図1）
- ・ 瓦礫類一時保管エリア（図1）
- ・ 覆土式一時保管施設（図1）


3 確認項目

構内の状況確認

4 確認結果の概要

年末年始の休暇明けであり、多くの現場作業が再開に至っていないことから、構内の状況確認を行った。（写真1）

- ・ 廃棄物コンテナの傾き・転倒、廃棄物の飛散等の異常はなかった。
- ・ 重機、車両からの油漏れ等の異常はなかった。
- ・ 敷設されている配管からの水漏れ等の異常はなかった。



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1-1)
固体廃棄物貯蔵庫第 10 棟内部の状況
※コンテナの取り扱い作業はしていない



(写真 1-2)
土捨て場の状況



(写真 1-3)
瓦礫類一時保管エリアにおけるコンテナ保管の状況



(写真 1-4)
覆土式一時保管施設の状況

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。