

【山から道路に流れ出ている水を減らしました】

山から流れ出た土砂等で道路脇の側溝のフタが目詰まりしてしまい、山から出た水が側溝に入らず道路上に流れて出てしまっています。（写真1・2枚目）

側溝へ水が流れるよう、詰まった土砂等を取る作業を行いました。（写真4～6枚目）
ちょっとした作業で、側溝に水が流れていくようになりましたね。

#南会津建設事務所 #南会津建設 #南会津 #福島 #東北 #建設 #土木 #
ふくしまの建設

#minamiaizu #fukushima #japan #civil_engineering #construction
#aizu

**側溝の目詰まりの原因となる
土砂等を除去しました**





BEFORE



AFTER



