

## 福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング結果について（速報）

平成25年10月9日  
原子力災害現地対策本部（放射線班）  
福島県災害対策本部（原子力班）

### （報告の概要）

今回報告分の全ての施設において、放射性セシウムの濃度は管理目標値を下回っていました。  
今年度調査全てについて、放射性セシウムの濃度は管理目標値を下回っていました。  
今回の公表をもって平成25年度の本調査を終了します。

- 1 調査年月  
平成25年5月から9月（予定）まで

### 2 調査対象

調査対象施設	今回速報数 (9月19日～25日調査分)
	施設数
県内の学校、保育園及び幼稚園等に設置されたプール、ならびに公設プール	6

※ 調査実施施設のうち、分析が済んだものから公表します。

### 3 調査結果（速報）

放射性セシウムの調査結果	施設数
管理目標値未満	6
管理目標値以上	0

### （参考1）

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成24年4月10日付けで、水道水の管理目標値（放射性セシウム10Bq/kg）で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題ないこと、管理目標値を少し超えることがあっても、屋外プールの利用を制限する必要がないこと等を示しています。

なお、本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位表記について、Bq/kgをBq/Lと同等として扱っています。

問い合わせ先：  
放射線監視室  
電話 024-521-1917

(参考2) 平成25年度調査実績

	県北	県中	県南	会津	南会津	相双	いわき	合計
保育園	63(30)	17(9)	7(3)	36(17)	0(0)	2(1)	21(9)	146(69)
幼稚園	3(3)	6(6)	3(1)	1(1)	0(0)	1(1)	11(9)	25(21)
小学校	122(40)	41(11)	47(17)	117(38)	24(10)	42(20)	243(72)	636(208)
中学校	19(13)	6(3)	13(3)	42(16)	2(1)	8(7)	114(35)	204(78)
高等学校	3(1)	35(10)	11(5)	11(4)	0(0)	6(3)	28(8)	94(31)
特別支援学校	0(0)	4(1)	1(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	5(2)
公営プール	40(18)	36(14)	22(7)	46(13)	12(5)	12(5)	0(0)	168(62)
合計	250(105)	145(54)	104(37)	253(89)	38(16)	71(37)	417(133)	1,278(471)

- ・括弧外は延べ調査数、括弧内は調査を行った施設数
- ・今年度の調査結果は全て管理目標値（10 Bq/L）未満でした。なお、昨年度については492施設について延べ1,407検体の調査を行い、全て管理目標値未満でした。

