



記者発表資料 1枚

令和7年2月6日
福島県土木部下水道課

流域下水道管の緊急点検結果について

埼玉県八潮市において下水道管の破損に起因すると思われる道路陥没が発生したことを受けて、福島県が管理する流域下水道管の緊急点検を実施しました。

点検の結果、道路陥没に繋がるような異状は確認されませんでした。

引き続き、定期点検を進め、異状を確認した際には速やかに補修を行うなど、道路陥没の未然防止に努めてまいります。

1 道路陥没調査（1次調査）

- ・ 実施日 : 令和7年2月4日（火）
- ・ 内容 : 大きな道路陥没事故に繋がる恐れがある口径2m以上の大型下水道管が埋設された道路舗装面（約7km）を対象に、道路陥没の恐れがないか目視による緊急点検を行いました。
- ・ 点検結果 : 道路陥没に繋がるような異状は確認されませんでした。

2 マンホール内部調査（2次調査）

- ・ 実施日 : 令和7年2月5日（水）
- ・ 内容 : 道路陥没の前兆として下水道管が損傷し土砂が管内部に流入していないか確認するため、口径2m以上の大型下水道管の下流にあるマンホール内に入り、目視による緊急点検を行いました。
- ・ 点検結果 : 管内部に土砂堆積などの異状は確認されませんでした。

<緊急点検の状況写真>



道路陥没調査 2月4日
郡山市横塚地内
県中流域下水道建設事務所
職員による調査。



マンホール内部調査 2月5日
郡山市日和田町高倉地内
福島県下水道公社職員による調査。



【問い合わせ先】

土木部 下水道課（担当者）主幹 鈴木 国俊
電話 024-521-7513（内線 3656） FAX024-521-7956