



基礎調査結果の公表

* この公示図書は予定図のため、指定時に変更になることがあります。



0 2.5 5 km

(1/200,000)



0 250 500 m

(1/25,000)

様式-1(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

1123

箇所名



観音山

所在地

福島県西白河郡泉崎村泉崎字観音山

基礎調査結果の公表

* この公示図書は予定図のため、指定時に変更になることがあります。



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害警戒区域 (土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域)		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類 急傾斜地の崩壊	箇所番号 1123
	土砂災害特別警戒区域 (土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域)			告示番号	公表年月日 平成29年8月9日
	斜面の崩壊による 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示番号	所在地 福島県西白河郡泉崎村泉崎字観音山
	斜面の崩壊による 土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	
	上記以外の区域				