

# 道路・河川パトロール情報【H31・春号】

平成31年4月11日発行  
福島県宮下土木事務所



## 道路パトロール 主な点検事項

### 項目

- 道路斜面の点検（落石・倒木の防止）
- 側溝の排水状況確認（土砂堆積・溢水の防止）
- 道路施設の損傷状況確認（舗装と防護柵等）
- 冬季除雪に伴い破損した縁石、防護柵、側溝蓋等の確認

## 河川パトロール 主な点検事項

### 項目

- 護岸や砂防ダムは健全に機能しているか
- 河川区域内に不法占用は無いかな
- 河川区域内で危険な行為は行われていないか

## ひとくちメモ

（道路維持に使用する道具や、補修方法を紹介します）

### 【パッチング工法】

会津地方の道路はひと冬越えると凍結等の影響で痛みが激しく、穴が開きやすくなります。軽微な穴は「常温合材」という常温で固まるアスファルトで補修しますが、規模の大きい物は「加熱合材」という高温（160℃程度）のアスファルトでパッチングします。舗装全体を補修したいところですが、多くの費用が掛かるため、このパッチング

で特に痛みの激しい箇所を部分的に補修します。

パッチングを行うと、舗装面がつぎはぎ状になり、やや走行しにくくなってしまいますが、御理解と御協力をお願いします。



## 作業状況

【除雪で破損したと思われる側溝蓋を交換しました】



側溝蓋の破損  
（歩行者のケガにつながります）



応急対応  
（杭を立てて注意を促しています）



交換後

【パトロールにより、河川護岸や水位計局舎を点検しています】



河川パトロール状況



河川パトロール状況



河川内工事の状況確認

## 事務所からのお願い

雪の季節が終わり、待ちに待った春がやってきました！春は通勤や通学で歩行者が多くなるほか、観光客が増える時期でもあります。また融雪出水の恐れもあります。

事務所としてはパトロールを随時行っておりますが、パトロール車だけでは発見が遅れる場合がありますので、道路の穴ぼこや倒木などを発見した場合は、お手数ですが宮下土木事務所（電話0241-52-2311）まで連絡をお願いいたします。

また、パトロール車は低速走行で点検する必要があるため、通行中の皆様にご迷惑をおかけすることがありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。