




別紙4 前処理方法

打ち抜いたろ紙





押し込み棒で押し込む



① 集塵面を底面に向け
各週交互に12枚入れる

② 押し込み棒の押圧面に
ポリシートをかぶせて押し込む



③ 隙間にラップを丸めた
ものなどを入れる

④ もう一度加圧した後蓋をして
測定試料とする