

県営住宅団地内児童遊園の除染結果について

郡山市内の県営住宅団地において、子供たちが安全・安心して屋外で遊べるように、先行して進めていた団地内児童遊園の除染が完了しましたので、除染結果についてお知らせします。

現在は、児童遊園以外の県営住宅団地の除染を一部団地において進めています。

【団地内児童遊園の除染について】

- 1 除染の対象：郡山市内の県営住宅11団地内の児童遊園 26箇所
- 2 除染完了日：平成25年3月22日
- 3 実施した作業内容：
表土のはぎ取り、遊具の拭き取り洗浄、樹木のせん定、ブロック等の吸引式高圧洗浄
- 4 除染の効果：児童遊園26箇所の平均空間線量は別紙のとおりとなりました。

【県営住宅団地の除染について】

- 1 除染対象の団地：^{こひやくぶち}五百^{しま}瀧^{かめた}(五百瀧山)・^{しま}島^{かめた}(島)・^{かめた}亀田^{たかくら}(亀田)・^{たかくら}高倉(日和田町高倉)
- 2 除染の期間：平成25年4月～6月中旬
- 3 作業内容
建物屋上・アスファルト等の吸引式高圧洗浄、屋外の表土はぎ取り、樹木のせん定
- 4 その他
上記4団地以外の県営住宅団地の除染については、市が行う地区全体の面的除染時期に合わせて行う予定です。

県 営 住 宅 児 童 遊 園 放 射 線 量 測 定 結 果 一 覧 表

番号	測定ポイント	高さ50cmの平均空間線量(μSv/h)		低減率	備考
		除染前	除染後		
1	島団地	0.90	0.23	75.1%	
2	亀田団地	0.84	0.17	80.2%	
3	仁池向団地	0.72	0.16	78.3%	
4	柴宮団地 1号棟南	0.72	0.24	66.0%	
5	柴宮団地 5号棟北	0.66	0.28	57.6%	
6	柴宮団地 7号棟南	0.73	0.28	61.6%	
7	柴宮団地 40号棟南	0.72	0.18	74.7%	
8	柴宮団地 集会場南	0.51	0.20	60.6%	
9	柴宮団地 44号棟南	0.71	0.21	70.9%	
10	柴宮団地 45号棟南	0.94	0.17	81.9%	
11	柴宮団地 46号棟南	0.97	0.16	83.5%	
12	柴宮団地 50号棟南	0.55	0.18	67.3%	
13	柴宮団地 51号棟南	0.37	0.19	48.6%	
14	柴宮団地 52号棟南	0.59	0.20	66.9%	
15	柴宮団地 54～55号棟東	0.59	0.14	75.8%	
16	柴宮団地 56号棟東	0.75	0.14	81.9%	
17	五百淵団地5号棟南	1.15	0.30	73.9%	
18	五百淵団地7号棟南	0.64	0.29	54.5%	
19	北井団地1号棟	0.85	0.18	79.3%	
20	北井団地2号棟	0.84	0.31	62.5%	
21	安積団地	0.96	0.15	84.0%	
22	鎗ヶ池団地15号棟東	0.90	0.20	77.4%	
23	鎗ヶ池団地集会所	0.49	0.26	48.2%	
24	高倉団地	0.98	0.20	80.0%	
25	雷神団地	0.88	0.18	79.1%	
26	緑ヶ丘団地	0.25	0.11	54.1%	