

福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会  
平成25年度第2回 環境モニタリング評価部会 次第

日時 平成25年11月21日（木）  
10時00分～  
場所 杉妻会館 4階 牡丹  
（福島市杉妻町3-45）

1 開 会

2 あいさつ

3 委員紹介

4 議 事

(1) 原子力発電所周辺環境放射能測定結果（平成25年度第2四半期）  
について

(2) 海域モニタリングについて

(3) その他

5 閉 会

[配付資料一覧]

- ・ 次第、配付資料一覧（本紙）
- ・ 出席者名簿
- ・ 座席表

議事（１）

- 資料１－１－１ 原子力発電所環境放射能測定結果（平成25年度第２四半期）（福島県）
- 資料１－１－２ 福島県及び東京電力(株)の測定結果一覧表（福島県、東京電力(株)）
- 資料１－１－３ 福島第一原子力発電所周辺のモニタリングポストにおける空間線量率の一時的な上昇について（福島県）
- 資料１－２－１ 原子力発電所の環境放射能測定結果について（平成25年度第２四半期）（東京電力(株)）
- 資料１－２－２ 1～3号機原子炉建屋からの追加的放出量の評価方法（東京電力(株)）
- 資料１－２－３ 免震重要棟前ダスト濃度上昇及び身体汚染者発生に関する原因と対策について（東京電力(株)）

議事（２）

- 資料２－１－１ 海洋モニタリングの現状（原子力規制庁）
- 資料２－１－２ 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）海洋モニタリング専門家の視察（原子力規制庁）
- 資料２－１－３ 原子力規制委員会による福島第一原子力発電所周辺の海水モニタリングの強化について（原子力規制庁）
- 資料２－２－１ 福島第一原子力発電所周辺海域モニタリングの状況（東京電力(株)）
- 資料２－２－２ 海域への汚染水漏洩防止対策状況（東京電力(株)）
- 資料２－３－１ 原子力発電所周辺モニタリング結果（平成25年度10月分 海水）（福島県）

議事（３）

- 資料３ 環境試料の測定法の比較表（福島県、東京電力(株)）