






桑折町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成28年4月完了)

除染終了



計画数に対する除染の進捗状況(平成28年10月完了)



表土剥ぎ取り状況



屋根拭き取り状況

仮置場の整備状況(平成28年9月末時点)

搬入済み 8ヶ所
搬入中 28ヶ所
搬入前 3ヶ所



根岸熊ノ前仮置場



南郷前田仮置場