

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年7月7日～7月11日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
7月7日	5号機補機冷却海水系弁漏えいに係る対応状況の確認	5号機原子炉建屋	○7月6日に発生した5号機補機冷却海水系弁からの海水漏えいについて、現場対応状況を確認。 ○穴を塞ぐ処置が施されていることを確認。	13時40分現在
	多核種除去装置全系統運転再稼働後状況の確認	多核種除去装置(ALPS)	○ブースターポンプ出口からのサンプリング状況を確認。	
7月8日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	16時47分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	5号機使用済燃料プール冷却操作状況の確認	5・6号中央操作室	○残留熱除去系により使用済燃料プールの冷却を行うための切替操作を確認。	
	凍土遮水壁工事状況の確認	凍土遮水壁第8ブロック工事現場	○凍土遮水壁第8ブロック工事状況を確認。	
7月9日	海側遮水壁工事状況の確認	海側遮水壁工事現場	○海側遮水壁工事状況の確認。	11時25分現在
	タンクエリア堰内水状況の確認	B北、H1東、H4北、H6、J1中、J1西タンクエリア、ろ過水タンクNo.1	○タンクエリア堰内水の状況を確認。 ○堰高に対して水位が低いことを確認。	
7月10日	H4タンクエリアSr拡散防止のための土壌改良工事状況の確認	H4タンクエリア東側	○Sr拡散防止のための土壌改良工事状況を確認。	14時20分現在
	G3タンクエリアF11タンクにおける水位偏差低警報発生状況の確認	G3タンクエリア	○5時32分に発生したG3タンクエリアF11タンクの水位偏差低警報現場状況を確認。	
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	旧展望台西側(MP-8付近)	○雨水散水地点状況を確認。	
7月11日	タンクエリア堰内水状況の確認	H1東、B、Cタンクエリア	○台風通過後のタンクエリア堰内水の状況を確認。 ○堰高に対して水位が低いことを確認。	15時20分現在
	5号機補機冷却海水系弁漏えいに係る現場状況の確認	5号機原子炉建屋	○5号機補機冷却系弁漏えい現場状況を確認。	
	6号機使用済燃料プール冷却浄化系の弁からの漏えいに係る現場状況の確認	6号機原子炉建屋	○6号機使用済燃料プール冷却浄化系弁漏えい現場状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。