

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年2月22日～2月27日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
2月22日	側溝放射線モニタ高高警報発生事象の確認	側溝放射線モニタ	○側溝放射線モニタ高高警報発生を受けて、側溝放射線モニタ周辺の状況を確認。	—
2月23日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク	<a href="#">○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。</a> <a href="#">○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。</a>	16時05分現在
	モバイル型ストロンチウム除去装置の運転状況の確認	モバイル型ストロンチウム除去装置(A系)	<a href="#">○モバイル型ストロンチウム除去装置(A系)のSSフィルタ及び吸着塔の交換作業の実施状況を確認。</a>	
	B・C排水路及び排水口の状況確認	B・C排水路及び排水口	<a href="#">○側溝放射線モニタ高高警報発生を受けて閉止していたB・C排水路のゲートを本日開放したことから、放水路及び排水口の状況を確認。</a>	
	ALPSの運転再開状況の確認	ALPS(既設・増設・高性能)	<a href="#">○側溝放射線モニタ高高警報発生を受けて停止したALPS(既設・増設・高性能)について、運転再開の状況を確認。</a>	
2月24日	増設ALPS処理済水のDタンクエリアへの移送配管敷設状況の確認	Dタンクエリア	<a href="#">○Jタンクエリアへの移送配管から分岐しているDタンクエリアへの増設ALPS処理済水の移送配管の敷設状況を確認。</a>	14時10分現在
	専用港湾内の海水採取状況の確認	専用港湾内	<a href="#">○側溝放射線モニタ高高警報発生事象を受けて専用港湾内の海水採取頻度を週一回から一日一回に頻度を変更したことから、専用港湾内の海水採取の実施状況を確認。</a>	
	2号機海水配管トレンチ立坑Dの閉塞工事の状況確認	2号機海水配管トレンチ立坑D	<a href="#">○本日充填作業が開始された2号機海水配管トレンチ立坑Dの閉塞工事の実施状況を確認。</a>	
2月25日	2号機海水配管トレンチ立坑Dの閉塞工事の状況確認	2号機海水配管トレンチ立坑D	<a href="#">○2号機海水配管トレンチ立坑Dの閉塞材料(二次充填剤)の充填作業の実施状況を確認。</a>	13時15分現在
	2号機原子炉建屋大物搬入口付近の排水経路の状況確認	2号機原子炉建屋大物搬入口付近	<a href="#">○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上部の溜まり水から比較的濃度の高い放射性物質を検出したことを受けて、2号機原子炉建屋大物搬入口付近の排水経路の状況を確認。</a>	
2月26日	タンクのオーバーフロー配管設置状況の確認	G7・H1タンクエリア	<a href="#">○タンク上部から漏れ出たタンク貯蔵水を堰内に排水するため設置を進めているタンクのオーバーフロー配管の設置状況を確認。</a>	13時45分現在
	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の状況確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	<a href="#">○35m盤から2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の状況を確認。</a>	
2月27日	平成26年度第12回福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会の現地調査			

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。