

檜葉駐在現地確認概要(平成27年3月23日～3月27日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
3月23日	K排水路移送ポンプ設置工事状況の確認	K排水路排水口	<a href="#">○K排水路移送ポンプの設置工事の進捗状況を確認。</a>	14時50分現在
	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の状況確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	<a href="#">○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の除染作業に向けた準備作業の実施状況を確認。</a>	
	火災発生現場の状況確認	5・6号機開閉所西側	<a href="#">○3月21日に発生した火災発生現場の状況を確認。</a>	
	安全点検の実施状況の確認	免震重要棟	○安全点検の実施状況を確認。	
3月24日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク	<a href="#">○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。</a> <a href="#">○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。</a>	13時45分現在
	海側遮水壁設置済鋼管矢板の継手処理再開状況の確認	4号機スクリーンポンプ室前	<a href="#">○海側遮水壁設置済鋼管矢板継手内のろ過水による洗浄作業の実施状況を確認。</a>	
	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の状況確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	<a href="#">○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の除染作業に向けた準備状況を確認。</a>	
3月25日	伐採木のチップ化処理の状況確認	伐採木破碎処理現場(伐採木屋外集積所Hエリア)	<a href="#">○伐採木のチップ化処理作業の実施状況及び一時保管槽の保管状況を確認。</a>	14時10分現在
	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の状況確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	<a href="#">○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の除染作業に向けた準備状況を確認(強風のため作業延期)。</a>	
3月26日	建屋内滞留水移送装置増設工事状況の確認	免震重要棟	○建屋内滞留水移送装置増設工事の進捗状況及び被ばく低減対策の実施状況を確認。	13時45分現在
	護岸エリアの改善状況の確認	護岸エリア(2・3号機間、3・4号機間)	<a href="#">○新ウェルポイント設置工事及び地盤改良壁地表部処理の進捗状況を確認。</a>	
	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の状況確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	<a href="#">○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の除染作業に向けた準備状況を確認(強風のため作業延期)。</a>	
3月27日	J5タンクエリアの状況確認	J5タンクエリア	<a href="#">○J5タンクエリアのタンク据付け状況(35基)を確認。</a>	11時00分現在
	モニタリングポストNo.8周辺の状況確認	モニタリングポストNo.8	<a href="#">○3月上旬頃からモニタリングポストNo.8の線量低下傾向が認められたことから、周辺状況(フェーシング実施状況)を確認。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。