

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年8月31日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
8月31日	3号機使用済燃料プールから撤去したFHM本体の放射線量等の確認	免震重要棟	○3号機使用済燃料プールから撤去したFHM本体の放射線量、表面汚染密度、周辺のダスト濃度測定結果を確認。	13時20分現在
	K排水路排水口の状況確認	K排水路排水口	○8月28日に実施されたK排水路排水口の堰の嵩上げ状況を確認。	
	過去の汚染水漏えい箇所における汚染土壌の回収・フェーシング状況の確認	H6タンクエリア、Eタンクエリア	○過去に汚染水漏えいがあった箇所(9箇所)における高線量箇所(7箇所)のうち、対策工事が完了した2箇所の状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。