

檜葉駐在現地確認概要(平成27年11月30日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
11月30日	構内ダストモニタの更新状況の確認	構内ダストモニタ(免震重要棟前、1号機北側法面、シールド中央制御室前)	○ 構内ダストモニタの測定機器の更新状況を確認。	13時15分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。