

檜葉駐在現地確認概要(平成28年3月1日～3月4日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
3月1日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	<ul style="list-style-type: none"> ○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 	13時15分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	<ul style="list-style-type: none"> ○海水試料採取状況を確認。 	
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H2・H4タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○フランジ型タンク(H2-D5タンク)底板の撤去作業の実施状況を確認。 	
3月2日	サブドレン処理水排水状況の確認	一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット、排水口	<ul style="list-style-type: none"> ○集中監視室における排水操作(一時貯水タンクB)を確認。 ○一時貯水タンク出口弁操作状況及び移送設備を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 	13時35分現在
	サブドレン処理水排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	5・6号機放水口北側	<ul style="list-style-type: none"> ○海水試料採取状況を確認。 	
	建屋内RO処理設備設置工事(既設設備との取合箇所)の状況確認	3号機タービン建屋、サブレーションプール水サージタンク(SPT)	<ul style="list-style-type: none"> ○SPTから建屋内RO処理設備への移送ポンプ及び移送ラインの設置状況、建屋内RO処理設備処理水の3号機CSTへの移送配管の設置状況を確認。 	
	地下貯水槽観測孔の状況確認	地下貯水槽(No.1)周辺	<ul style="list-style-type: none"> ○地下貯水槽観測孔A-17から3月1日に採取した地下水の全ベータ放射能濃度上昇を受け、地下貯水槽(No.1)の周辺に設置している地下貯水槽観測孔A-11～A-17の設置状況を確認。 	
3月3日	フランジタンク底板内面フランジ部補修作業の状況確認	H9タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○フランジタンク底板内面フランジ部の補修作業の実施状況を確認。 	11時45分現在
	原子力防災通信連絡訓練の状況確認	新事務棟	<ul style="list-style-type: none"> ○福島第一原子力発電所における原子力防災通信連絡訓練(福島県主催)の実施状況を確認。 	
3月4日	海側遮水壁の状況確認	海側遮水壁	<ul style="list-style-type: none"> ○海側遮水壁北東コーナー一部補強のための薬液注入用削孔機の設置状況を確認。 	13時10分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。