

福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(第5回)結果(確定値)

平成25年3月12日  
 原子力災害現地対策本部(放射線班)  
 福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	調査地点	(参考) 世界測地系(60進法) 緯度(北緯)			(参考) 世界測地系(60進法) 経度(東経)			調査月日	測定値(高さ:1m) ( $\mu$ Sv/h)			備考
											第5回	第4回	
1922	湯川村	堂畑三川的場	37°	34′	12.88″	139°	52′	25.80″	10月23日	0.15	0.18	▲ 0.03	湯川村営野球場付近
1923	湯川村	熊ノ目熊川	37°	33′	12.40″	139°	52′	46.10″	10月23日	0.19	0.18	0.01	県道33号線沿い

※ 「第4回測定値」とは、平成24年10月1日付け「福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(第4回)結果」について(確定値)。(平成24年5月23日から6月13日まで実施)の測定結果。