福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(第6回)結果 (平成25年5月13日~平成25年6月5日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

| | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|--------|-------------------------------|-----|--------|-------|--------------|--|------------------------------|
| No. | 市町村 | 調査地点 | (参考) 世界測地系(60進法) 緯度(北緯) | | | (参考) 世界測地系(60進法) 経度(東経) | | | 調査月日 | (単位: (測定高 | E値 μ Sv/h) さ: 1m) 5回目(24 年10月) | 備考 |
| 383 | 大玉村 | 玉井前ヶ岳 | 37° | 35′ | 14.88" | 140° | 20′ | 04.22" | 5月29日 | 0.28 | 0.43 | 県道380号線沿い 二本松市との 境界付近 |
| 384 | 大玉村 | 玉井長久保 | 37° | 34′ | 56.42" | 140° | 19′ | 42.06" | 5月29日 | 0.16 | 0.19 | 県道380号線沿い フォレストパー クあだたら付近 |
| 385 | 大玉村 | 大山当地内 | 37° | 33′ | 36.76" | 140° | 23′ | 02.15" | 5月29日 | 0.30 | 0.36 | 当地内橋付近 |
| 386 | 大玉村 | 玉井大橋 | 37° | 33′ | 14.73″ | 140° | 21′ | 29.56" | 5月29日 | 0.25 | 0.22 | 県道30号線·県道304号線交差 点付近 |
| 387 | 大玉村 | 玉井小高倉 | 37° | 33′ | 21.87" | 140° | 19′ | 55.31" | 5月29日 | 0.30 | 0.34 | |
| 388 | 大玉村 | 大山高屋敷 | 37° | 32′ | 35.34" | 140° | 24′ | 22.48" | 5月29日 | 0.42 | 0.63 | 羽山神社出入口付近 |
| 389 | 大玉村 | 大山六社山 | 37° | 32′ | 36.63" | 140° | 22′ | 32.18" | 5月29日 | 0.24 | 0.28 | 県道30号線沿い 大玉村民運動 場付近 |
| 390 | 大玉村 | 玉井西庵 | 37° | 32′ | 09.74" | 140° | 21′ | 55.36" | 5月29日 | 0.18 | 0.25 | 県道304号線沿い 農村環境改善 センター付近 |
| 391 | 大玉村 | 玉井小菅 | 37° | 32′ | 33.13" | 140° | 20′ | 42.70″ | 5月29日 | 0.32 | 0.31 | 正福寺付近 |
| 392 | 大玉村 | 玉井北上台 | 37° | 32′ | 33.73" | 140° | 19′ | 21.17" | 5月29日 | 0.29 | 0.32 | 県道146号線沿い |
| 393 | 大玉村 | 玉井三ツ森山 | 37° | 32′ | 45.43" | 140° | 18′ | 31.87" | 5月29日 | 0.30 | 0.36 | 県道146号線沿い 清沼橋付近 |
| 394 | 大玉村 | 玉井町尻 | 37° | 31′ | 38.14" | 140° | 22′ | 32.76″ | 5月17日 | 0.32 | 0.57 | 県道146号線沿い |
| 395 | 大玉村 | 玉井石橋 | 37° | 31′ | 50.34" | 140° | 21′ | 40.10" | 5月17日 | 0.26 | 0.33 | さくら公園付近 |
| 396 | 大玉村 | 玉井鳶巣 | 37° | 31′ | 09.14" | 140° | 19′ | 52.47" | 5月17日 | 0.23 | 0.29 | |
| 403 | 大玉村 | 玉井守谷山 | 37° | 31′ | 51.15" | 140° | 18′ | 00.84" | 5月16日 | 0.22 | 0.27 | |