

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)結果
(令和2年8月26日～10月6日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第13回 調査結果	今回 調査結果	第13回 調査結果	今回 調査結果	第13回 調査結果	
1143	磐梯町	保育園	磐梯町保育所	8月28日	50cm	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	0.09	[校庭・園庭等] 西側園庭
					1m	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10	
					50cm					0.07	0.06	[校庭・園庭等] 東側園庭
					1m					0.06	0.06	
1144	磐梯町	幼稚園	磐梯町立磐梯幼稚園	8月28日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	
1145	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第一小学校	8月28日	50cm	0.06	0.06	0.09	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07	
1146	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第二小学校	8月28日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
1147	磐梯町	中学校	磐梯町立磐梯中学校	8月28日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.13			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.11	0.11	0.13	0.13			

※ 「第13回調査結果」とは、令和元年8月19日から9月20日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。