

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月16日～9月16日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
830	小野町	保育園	夏井おおすぎ保育園	8月23日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	
831	小野町	保育園	中央さくら保育園	8月24日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	[正門] No.834小野町立小野わかば幼稚園と共用
					1m	0.06	0.07	0.05	0.06	0.07	0.08	
832	小野町	保育園	飯豊ひまわり保育園	8月24日	50cm			0.07	0.07	0.09	0.09	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.07	0.06	0.08	0.09	
833	小野町	保育園	あおぞら保育園	8月23日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	
834	小野町	幼稚園	小野町立小野わかば幼稚園	8月23日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	[正門] No.831中央さくら保育園と共用(8/24測定)
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
835	小野町	小学校	小野町立小野小学校	8月24日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.08	0.07	0.09	0.06	0.07	
836	小野町	中学校	小野町立小野中学校	8月23日	50cm	0.07	0.06	0.12	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.10	0.10	0.07	0.07	
837	小野町	高等学校	小野高校	8月23日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	

※ 「第14回調査結果」とは、令和2年8月26日から10月6日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。