

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月16日～9月16日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|------|-----|-----|-------------------------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | |
| 1237 | 相馬市 | 保育園 | みなと保育園 | 9月14日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1238 | 相馬市 | 保育園 | 相馬保育園 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1239 | 相馬市 | 保育園 | さくらがおか保育園 | 9月8日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
| 1240 | 相馬市 | 保育園 | 中村報徳保育園 | 9月8日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [正門] No.1251みどり幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1241 | 相馬市 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)相馬センターそ うまっこ保育室 | 9月8日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 1242 | 相馬市 | 保育園 | スクルドエンジェル保育園そうま園 | 9月13日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1243 | 相馬市 | 保育園 | I☆KIDSそうま | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 1244 | 相馬市 | 保育園 | 公立相馬総合病院院内保育所「なない ろ保育園」 | 9月14日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
| 1245 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立大野幼稚園 | 9月10日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 1246 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立飯豊幼稚園 | 9月13日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 工事等により近傍で測定 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1247 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立日立木幼稚園 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 1248 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立八幡幼稚園 | 9月9日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月16日～9月16日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|------|-----|-----|-------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | |
| 1249 | 相馬市 | 幼稚園 | 中村幼稚園 | 9月14日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1250 | 相馬市 | 幼稚園 | 原釜幼稚園 | 9月14日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1251 | 相馬市 | 幼稚園 | みどり幼稚園 | 9月8日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | | | | | [正門] No.1240中村報徳保育園と共用 [昇降口][校庭・園庭等] 工事等により測定不可 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 1252 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立大野小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | |
| 1253 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立中村第一小学校 | 9月8日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1254 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立中村第二小学校 | 9月14日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1255 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立飯豊小学校 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 工事等により近傍で測定 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1256 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立桜丘小学校 | 9月8日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1257 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立山上小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| 1258 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立磯部小学校 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1259 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立日立木小学校 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1260 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立八幡小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月16日~9月16日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|------|------|--------|-------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | |
| 1261 | 相馬市 | 中学校 | 相馬市立中村第一中学校 | 9月8日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1262 | 相馬市 | 中学校 | 相馬市立中村第二中学校 | 9月14日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1263 | 相馬市 | 中学校 | 相馬市立向陽中学校 | 9月8日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| 1264 | 相馬市 | 中学校 | 相馬市立磯部中学校 | 9月13日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1265 | 相馬市 | 高等学校 | 相馬東高校 | 9月13日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 1266 | 相馬市 | 高等学校 | 相馬高校 | 9月8日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 1267 | 南相馬市 | 特別支援学校 | 相馬支援学校 | 9月9日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1268 | 相馬市 | 専修学校 | 相馬看護専門学校 | 9月8日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 1269 | 南相馬市 | 保育園 | よつば保育園南町分園 | 9月7日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| 1270 | 南相馬市 | 保育園 | よつば保育園 | 9月7日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1271 | 南相馬市 | 保育園 | よつば乳児保育園西町園 | 9月7日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | |
| 1272 | 南相馬市 | 保育園 | 北町保育所 | 8月31日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月16日~9月16日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|--------------------------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | |
| 1273 | 南相馬市 | 保育園 | かしま保育園 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 南側園庭 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 北側園庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.06 | 0.06 | |
| 1274 | 南相馬市 | 保育園 | かみまの保育園 | 9月9日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1275 | 南相馬市 | 保育園 | 託児所ひまわり | 8月27日 | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | [校庭・園庭等] 駐車場 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 1276 | 南相馬市 | 保育園 | こどもの家(幼児の家) | 8月27日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| 1277 | 南相馬市 | 保育園 | 原町あずま保育園 | 8月31日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1278 | 南相馬市 | 保育園 | 原町さくら保育園 | 8月27日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1279 | 南相馬市 | 保育園 | 託児所・にこにこハウス | 8月31日 | 50cm | | | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 1280 | 南相馬市 | 保育園 | 南相馬市立病院院内保育所 おひさま | 8月27日 | 50cm | | | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 1281 | 南相馬市 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)ひばりセンター ひばりっこ保育室 | 8月26日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | |
| 1282 | 南相馬市 | 保育園 | ユニソンワールド保育園 ヨークタウン 原町 | 8月31日 | 50cm | | | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 1283 | 南相馬市 | 保育園 | なかよし園 | 8月31日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月16日~9月16日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|------|------|------|-----------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | |
| 1284 | 南相馬市 | 保育園 | 原町にこにこ保育園 | 8月27日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.07 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.07 | / | / | |
| 1285 | 南相馬市 | 保育園 | みなみそうまペンギン国際幼児園 | 8月26日 | 50cm | 0.13 | / | 0.08 | / | 0.06 | / | 新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.13 | / | 0.08 | / | 0.05 | / | |
| 1286 | 南相馬市 | こども園 | 原町聖愛こども園 | 9月7日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 1287 | 南相馬市 | こども園 | おだか認定こども園 | 8月26日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1288 | 南相馬市 | こども園 | 聖愛ちいろば園 | 8月31日 | 50cm | 0.06 | / | 0.06 | / | 0.09 | / | 新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.07 | / | 0.06 | / | 0.09 | / | |
| 1289 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立高平幼稚園 | 8月27日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1290 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立大壘幼稚園 | 8月26日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1291 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立八沢幼稚園 | 9月13日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [正門] No.1304南相馬市立八沢小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1292 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立鹿島幼稚園 | 9月9日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1293 | 南相馬市 | 幼稚園 | 青葉幼稚園 | 8月31日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| 1294 | 南相馬市 | 幼稚園 | さゆり幼稚園 | 8月31日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 1295 | 南相馬市 | 幼稚園 | 原町みなみ幼稚園 | 9月7日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月16日～9月16日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|--------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | |
| 1296 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立原町第一小学校 | 8月31日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |
| 1297 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立原町第二小学校 | 8月31日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| 1298 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立原町第三小学校 | 9月7日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| 1299 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立高平小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1300 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立大壘小学校 | 8月26日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1301 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立太田小学校 | 8月26日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1302 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立石神第一小学校 | 8月31日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| 1303 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立石神第二小学校 | 9月7日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
| 1304 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立八沢小学校 | 9月13日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | [正門] No.1291南相馬市立八沢幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1305 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立鹿島小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1306 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立上真野小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1307 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立小高小学校 | 8月26日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 南相馬市立福浦小学校、南相馬市立金房小学校、南相馬市立鳩原小学校と合同運営 [校庭・園庭等] 北側校庭 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月16日~9月16日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|------|------|------|--------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | |
| 1307 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立小高小学校 | 8月26日 | 50cm | / | / | / | / | 0.16 | 0.16 | [校庭・園庭等] 西側校庭 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.14 | 0.14 | |
| 1308 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立原町第一中学校 | 9月7日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 1309 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立原町第二中学校 | 8月27日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1310 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立原町第三中学校 | 8月26日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 1311 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立石神中学校 | 8月31日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1312 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立鹿島中学校 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| 1313 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立小高中学校 | 8月26日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 1314 | 南相馬市 | 高等学校 | 相馬農業高校 | 9月7日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| 1315 | 南相馬市 | 高等学校 | 原町高校 | 9月7日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1316 | 南相馬市 | 高等学校 | 小高産業技術高等学校 | 8月26日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | [校庭・園庭等] 北側校庭 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.09 | 0.09 | [校庭・園庭等] 南側校庭 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.09 | 0.09 | |
| 1317 | 広野町 | こども園 | 広野町立広野こども園 | 8月26日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月16日～9月16日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|-----|------|----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | |
| 1318 | 広野町 | 小学校 | 広野町立広野小学校 | 8月26日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | [正門] 第14回は工事等により測定地点変更 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 1319 | 広野町 | 中学校 | 広野町立広野中学校 | 8月26日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1320 | 広野町 | 中学校 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 8月26日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | [正門][校庭・園庭等] No.1321ふたば未来学園高等学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 1321 | 広野町 | 高等学校 | ふたば未来学園高等学校 | 8月26日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | [正門][校庭・園庭等] No.1320福島県立ふたば未来学園中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 1322 | 楡葉町 | こども園 | あおぞらこども園 | 8月25日 | 50cm | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 第14回施設等名称:楡葉町立あおぞらこども園 |
| | | | | | 1m | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 1323 | 楡葉町 | 小学校 | 楡葉町立楡葉南小学校 | 8月25日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | [正門][校庭・園庭等] No.1324楡葉町立楡葉北小学校、No.1325楡葉町立楡葉中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 第2グラウンド No.1324楡葉町立楡葉北小学校、No.1325楡葉町立楡葉中学校と共用 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.06 | 0.07 | |
| 1324 | 楡葉町 | 小学校 | 楡葉町立楡葉北小学校 | 8月25日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | [正門][校庭・園庭等] No.1323楡葉町立楡葉南小学校、No.1325楡葉町立楡葉中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 第2グラウンド No.1323楡葉町立楡葉南小学校、No.1325楡葉町立楡葉中学校と共用 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.06 | 0.07 | |
| 1325 | 楡葉町 | 中学校 | 楡葉町立楡葉中学校 | 8月25日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | [正門][校庭・園庭等] No.1323楡葉町立楡葉南小学校、No.1324楡葉町立楡葉北小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 第2グラウンド No.1323楡葉町立楡葉南小学校、No.1324楡葉町立楡葉北小学校と共用 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.06 | 0.07 | |
| 1326 | 富岡町 | こども園 | にこにここども園 | 8月25日 | 50cm | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月16日~9月16日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|------|-----|------|------------------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | |
| 1327 | 富岡町 | 小学校 | 富岡町立富岡第一小学校・富岡第二小学校富岡校 | 8月25日 | 50cm | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1328富岡町立富岡第一中学校・富岡第二中学校富岡校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | |
| 1328 | 富岡町 | 中学校 | 富岡町立富岡第一中学校・富岡第二中学校富岡校 | 8月25日 | 50cm | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1327富岡町立富岡第一小学校・富岡第二小学校富岡校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | |
| 1329 | 川内村 | こども園 | かわうち保育園 | 8月24日 | 50cm | 0.08 | / | 0.08 | / | 0.09 | / | 移転により新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.08 | / | 0.07 | / | 0.08 | / | |
| 1330 | 川内村 | 小学校 | 川内村立川内小中学園(前期課程) | 8月24日 | 50cm | 0.12 | / | 0.13 | / | 0.09 | / | 新規地点 [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1331川内村立川内小中学園(後期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.11 | / | 0.12 | / | 0.08 | / | |
| 1331 | 川内村 | 中学校 | 川内村立川内小中学園(後期課程) | 8月24日 | 50cm | 0.12 | / | 0.13 | / | 0.09 | / | 新規地点 [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1330川内村立川内小中学園(前期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.11 | / | 0.12 | / | 0.08 | / | |
| 1332 | 浪江町 | こども園 | 浪江にじいろこども園 | 8月25日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1333 | 浪江町 | 小学校 | 浪江町立なみえ創成小学校 | 8月25日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1334浪江町立なみえ創成中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1334 | 浪江町 | 中学校 | 浪江町立なみえ創成中学校 | 8月25日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1333浪江町立なみえ創成小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1335 | 葛尾村 | 幼稚園 | 葛尾村立葛尾幼稚園 | 8月19日 | 50cm | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | [正門] No.1336葛尾村立葛尾小学校、No.1337葛尾村立葛尾中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | |
| 1336 | 葛尾村 | 小学校 | 葛尾村立葛尾小学校 | 8月19日 | 50cm | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | [正門] No.1335葛尾村立葛尾幼稚園、No.1337葛尾村立葛尾中学校と共用 [昇降口][校庭・園庭等] No.1337葛尾村立葛尾中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | |
| 1337 | 葛尾村 | 中学校 | 葛尾村立葛尾中学校 | 8月19日 | 50cm | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | [正門] No.1335葛尾村立葛尾幼稚園、No.1336葛尾村立葛尾小学校と共用 [昇降口][校庭・園庭等] No.1336葛尾村立葛尾小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月16日～9月16日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|-----|------|----------------------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第14回 調査結果 | |
| 1338 | 新地町 | 保育園 | 駒ヶ嶺保育所 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1339 | 新地町 | 保育園 | 新地保育所 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1340 | 新地町 | 小学校 | 新地町立駒ヶ嶺小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1341 | 新地町 | 小学校 | 新地町立新地小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1342 | 新地町 | 小学校 | 新地町立福田小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1343 | 新地町 | 中学校 | 新地町立尚英中学校 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1344 | 新地町 | 高等学校 | 新地高校 | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1345 | 飯舘村 | こども園 | 飯舘村立まていの里のこども園 | 8月30日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1346 | 飯舘村 | 小学校 | 飯舘村立いいたて希望の里学園(前期課程) | 8月30日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1347飯舘村立いいたて希望の里学園(後期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 1347 | 飯舘村 | 中学校 | 飯舘村立いいたて希望の里学園(後期課程) | 8月30日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1346飯舘村立いいたて希望の里学園(前期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |

※ 「第14回調査結果」とは、令和2年8月26日から10月6日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。